ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
1.	1/3/2021	ಶಾಲಾಜೆ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
2.	2/3/2021	ಶಾಲಾಜೆ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
3.	3/3/2021	ಶಾಲಾಜೆ ಬಡಾವಣೆ 1,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ[...] ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿ[...]
4.	4/3/2021	ಶಾಲಾಜೆ ಬಡಾವಣೆ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು
5.	5/3/2021	ಶಾಲಾಜೆ ಬಡಾವಣೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ[...] ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ[...]
6.	6/3/2021	ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯ[...] ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ[...]
7.	7/3/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———
8.	8/3/2021	ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 4,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ[...] ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು
9.	9/3/2021	ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 1,1ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ[...] ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು
10.	10/3/2021	ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 2,2ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ [...] ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ[...]
11.	11/3/2021	ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 3,3ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಕಸವು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾ[...]

[illegible]	[illegible]	ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು	[illegible]
	1	8	
	1	7	
	1	8	
	1	9	
	1	8	
	1	8	
	1	8	
	1	7	
	1	7	
	1	8	
	10	78	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
12.	12/3/2021	——— ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ———
13.	13/3/2021	ಶ್ರೀ ವಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 4,4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
14.	14/3/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———
15.	15/3/2021	ಶ್ರೀ ವಿಧಿ ಬಡಾವಣೆ 5,5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
16.	16/3/2021	ಸಾಯಿ ನಗರ 1 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು,
17.	17/3/2021	ಸಾಯಿ ನಗರ 1,2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
18.	18/3/2021	ಸಾಯಿ ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
19.	19/3/2021	ಎಂ. ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗಳ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು,
20.	20/3/2021	ಎಂ. ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ
21.	21/3/2021	ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ 1,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
22.	22/3/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	8	[signature]
1	8	[signature]
1	7	[signature]
1	9	[signature]
1	8	[signature]
1	7	[signature]
1	8	[signature]
1	8	[signature]
8	63	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ
23.	23/3/2021	ಗಣೇಶ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ,
24.	24/3/2021	ಗಣೇಶ ಬಡಾವಣೆ 1,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
25.	25/3/2021	ಗಣೇಶ ಬಡಾವಣೆ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
26.	26/3/2021	ಗಣೇಶ ಬಡಾವಣೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ
27.	27/3/2021	ವಿನಾಯಕನಗರ 1,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ,
28.	28/3/2021	—— ಭಾನುವಾರ ——
29.	29/3/2021	ವಿನಾಯಕನಗರ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ,
30.	30/3/2021	ವಿನಾಯಕನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
31.	31/3/2021	ವಿನಾಯಕನಗರ 1,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
32.	1/4/2021	ವಿನಾಯಕನಗರ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
33.	2/4/2021	ವಿನಾಯಕನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿ ಕಸ್ಸು ಹಾಗು ಕಡ್ಡಿಯು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.

grapfukaa
Date
Page

[illegible]	ಬ್ಯಾಗ್	[illegible]	[illegible]
	1	9	1 (signature)
	1	7	(signature)
	1	8	(signature)
	1	8	(signature)
	1	8	(signature)
	1	7	(signature)
	1	8	(signature)
	1	8	(signature)
	1	7	(signature)
	1	8	(signature)
	10	78	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ದೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರ
34.	3/4/2021	[illegible] 1.2ನೇ [illegible]
35.	4/4/2021	[illegible] 1.2ನೇ [illegible]
~~36.~~	~~4/4/2021~~	~~ಭಾನುವಾರ~~
37.	5/4/2021	[illegible] 1.4ನೇ [illegible]
38.	6/4/2021	[illegible] 5ನೇ [illegible]
39.	7/4/2021	[illegible] 6ನೇ [illegible]
40.	8/4/2021	[illegible] 1.2ನೇ [illegible]
41.	9/4/2021	[illegible] 1.2ನೇ [illegible]
42.	10/4/2021	[illegible] 1.4ನೇ [illegible]
43.	11/4/2021	ಭಾನುವಾರ
44.	12/4/2021	[illegible] 5ನೇ [illegible]

[illegible]	[illegible]	ತೆಗೆದ ಅವಧಿಗಳು	ಮು.ಶಿ.ಸ.
	1	8	
	1	8	
	1	7	
	1	8	
	1	9	
1	1	8	
	1	8	
1	1	7	

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
45.	13/4/2021	ಯುಗಾದಿ ರಜೆ
46.	14/4/2021	[illegible] 2 [illegible]
47.	15/4/2021	[illegible] 1,2ನೇ [illegible] 2 [illegible]
48.	16/4/2021	[illegible] 3ನೇ [illegible] 2 [illegible]
49.	17/4/2021	[illegible] 1,2ನೇ [illegible] 2 [illegible]
50.	18/4/2021	ಭಾನುವಾರ
51.	19/4/2021	[illegible] 3,4ನೇ [illegible] 2 [illegible]
52.	20/4/2021	[illegible] 5ನೇ [illegible] 2 [illegible]
53.	21/4/2021	[illegible] 1,2ನೇ [illegible] 2 [illegible]
54.	22/4/2021	[illegible] 3,4ನೇ [illegible] 2 [illegible]
55.	23/4/2021	[illegible] 1,2ನೇ [illegible] 2 [illegible]

ಪೌ.ಕಾ	ವಾರ್ಡ್	ಕೆಲಸ ದಿವಸಗಳು	ಸ.ಕಾ.ಅ
1	1	8	1
	1	8	
	1	7	
	1	8	
	1	9	
	1	8	
	1	8	
1			
	1	8	
	1	7	
	09	71	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
56.	24/4/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆ 3,4 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
57.	25/4/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,
58.	26/4/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———
59.	27/4/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆ 3,4 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
60.	28/4/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,
61.	29/4/2021	ಕುವೆಂಪುನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, 1,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,
62.	30/4/2021	ಕುವೆಂಪುನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
63.	1/5/2021	ಕುವೆಂಪುನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 1,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
64.	2/5/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———
65.	3/5/2021	ಕುವೆಂಪುನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 3,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,
66.	4/5/2021	ಕುವೆಂಪುನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,

೨೭ ದಿನಾಂಕ	ಸ್ಯಾಂಪಲ್	[illegible]	[illegible]
	1	8	1
	1	7	
	1	8	
	1	8	
	1	7	
	1	8	
	1	8	
	1	8	
	1	7	
	9	69	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆ
67.	5/5/2021	ಮೇಲಂಬುನಗರ 2ನೇ ಹಂತ 1,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
68.	6/5/2021	ಮೇಲಂಬುನಗರ 2ನೇ ಹಂತ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
69.	7/5/2021	ಮೇಲಂಬುನಗರ 2ನೇ ಹಂತ 1,2ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
70.	8/5/2021	ಮೇಲಂಬುನಗರ 2ನೇ ಹಂತ 3,4,5ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
71.	9/5/2021	—— ಭಾನುವಾರ ——
72	10/5/2021	ಹೊಸಬಾಳುನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
73.	11/5/2021	ಹೊಸಬಾಳುನಗರ 1,2,3ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,
74.	12/5/2021	ಹೊಸಬಾಳುನಗರ 4,5ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
75	13/5/2021	ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,
76.	14/5/2021	—— ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ——
77.	15/5/2021	ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

[illegible]	ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್	ಕೆಲಸ ಘಟಕಗಳ	ಚಿ.ವ.ಸ.
/	1	8	[signature]
1	1	9	1 [signature]
	1	8	[signature]
1	1	8	[signature]
	1	7	[signature]
	1	8	[signature]
	1	8	[signature]
	1	9	[signature]
	1	9	[signature]
	9	74	

[signature]

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
78.	16/5/2021	—— ಭಾನುವಾರ ——
79.	17/5/2021	ಆತ್ರೇಯ ಬಡಾವಣೆ 4,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
80.	18/5/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಾರ್ಡನ್ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
81.	19/5/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಾರ್ಡನ್ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
82.	20/5/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಾರ್ಡನ್ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
83.	21/5/2021	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಾರ್ಡನ್ 4,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
84.	22/5/2021	~~ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಾರ್ಡನ್~~ ಎಲ್ಐಸಿ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
85.	23/5/2021	—— ಭಾನುವಾರ ——
86	24/5/2021	ಎಲ್ಐಸಿ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
87	25/5/2021	ಭರತ್‌ನಗರ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ,
88	26/5/2021	ಭರತ್‌ನಗರ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ...	ಹಾಜರಾತಿ	ಕೆಲಸ ದಿನಗಳು	೬.೨.೨೦
	1	8	[signature]
1	1	8	[signature]
	1	7	[signature]
	1	9	[signature]
1	1	8	[signature]
	1	8	[signature]
	1	8	[signature]
	1	7	[signature]
	1	8	[signature]
	9	71	

[signature]

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura S...
Bruhath Bangaluru Maha...

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ
89.	27/5/2021	ರಘುರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇ ಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.
90.	28/5/2021	ರಘುರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇ ಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
91.	29/5/2021	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ. 1,2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.
92.	30/5/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———
93.	31/5/2021	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 3,4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
94.	1/6/2021	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
95.	2/6/2021	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 4,5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
96.	3/6/2021	ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
97.	4/6/2021	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
98.	5/6/2021	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ 1,2,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ,
99.	6/6/2021	——— ಭಾನುವಾರ ———

[illegible]	[illegible]	ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು	[illegible]
	1	9	[signature]
	1	8	[signature]
	1	7	[signature]
	1	8	[signature]
	1	8	[signature]
	1	8	[signature]
	1	7	[signature]
	1	8	[signature]
	1	7	[signature]
	9	70	

[signature]
ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ [illegible] ವಿವರ
100.	7/6/2021	[illegible] 4,5ನೇ [illegible] 2 [illegible]
101.	8/6/2021	[illegible] 1ನೇ [illegible] 2 [illegible]
102.	9/6/2021	[illegible] 1,2,3ನೇ [illegible] 2 [illegible]
103.	10/6/2021	[illegible] 4,5,6ನೇ [illegible] 2 [illegible]
104.	11/6/2021	[illegible] 1,2ನೇ [illegible] 2 [illegible]

[illegible]

graphikaa
Date
Page

[illegible]	[illegible]	ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು	[illegible]
	1	8	[signature]
	1	8	1 [signature]
	1	7	[signature]
	1	8	[signature]
	1	9	[signature]
10	~~5~~ 87 NOS	~~40~~ 686 NOS	10 NOS
	[signature]	[signature]	[signature]
	10	78	
	08	63	
	10	78	
	09	70	
	09	71	
	09	69	
	09	74	
	09	71	
	09	70	
	05	40	
10	96	684	

[signature]
ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike